




3



4



5

3. À L'ATELIER PORTILLONS, où des troubles musculosquelettiques avaient été signalés par les deux opérateurs, l'intervention de l'ergonome du service de prévention et de santé au travail interentreprise BTP de Bourgogne-Franche-Comté a permis de mettre en évidence des postures contraignantes et la nécessité de modifier les installations pour travailler à hauteur d'homme.

4. LE PUPITRE de montage a été modifié pour réduire les contraintes posturales et les salariés ont été formés à la méthode 5S, qui consiste à optimiser et assainir l'environnement de travail, et à développer une culture de l'ordre et du rangement en jouant sur cinq paramètres : éliminer le superflu, ranger, nettoyer, standardiser et respecter.

5. LES SALARIÉS sont parfois mis à contribution pour concevoir et fabriquer des équipements sur mesure pour leurs collègues.

l'atelier, il a bénéficié d'améliorations pour réduire les risques chimiques. Ils ont été dotés de torches et de dosserets aspirants afin de capter les fumées de soudage, cancérigènes. Reste à évaluer l'efficacité de ces dispositifs. « Le Laboratoire interrégional de chimie de l'Est (Lice) a été sollicité, il y a quelques semaines, pour réaliser des prélèvements à l'aide de dispositifs fixés sur les utilisateurs et à proximité des postes », souligne Fadoua Khaali-Tbatou, contrôleur sécurité à la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. En complément, une cagoule ventilée est également mise à la disposi-

tion des opérateurs. Pour l'heure, un seul l'a adoptée, les autres trouvant l'équipement, qui pèse 1 kg, trop contraignant.

Le vécu des travailleurs

Outre les remontées de terrain au quotidien, l'analyse des accidents et des presque-accidents est centrale dans la stratégie d'amélioration continue de l'entreprise. Chacune donne lieu à une étude approfondie qui mène à un plan d'actions. Dernier exemple en date : la substitution des meuleuses par des scies à ruban, moins accidentogènes. Sur les postes où cela n'était pas possible, une

sensibilisation des salariés a été menée pour rappeler l'importance du port des équipements de protection individuelle (EPI) et le protocole à respecter en cas d'utilisation de la meuleuse : à l'occasion d'un travail sur des pièces instables, il est indispensable de les immobiliser à l'aide d'un étau, afin que les deux mains restent sur l'appareil. Un support a été aménagé sur le côté des servantes mobiles que les serruriers emportent avec eux lorsqu'ils interviennent dans l'atelier, afin, justement, d'y accrocher un étau mobile.

Pascal Verne poursuit sa tournée dans la zone du magasin, en

>>>